

1.	Выводы государственной экспертизы в отношении технической части проектной документации. (Направление деятельности: «Санитарно-эпидемиологическая безопасность»)
2.	Номер дела государственной экспертизы Пи-1563/11.22 от 25.11.2022 г.
3.	Реконструкция МБОУ г. Иркутская СОШ № 7, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Ледовского, дом 17.
4.	Перечень рассмотренной документации
5.	Перечень документации для загрузки в ЕГРЗ (внесенные изменения)
Указываются разделы ПД, по которым дано окончательное заключение с датой загрузки такой документации.	
6.	Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации или описание изменений, внесенных в проектную документацию в ходе проведения повторной экспертизы или оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения:
7.	Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в разделы (подразделы) проектной документации в процессе проведения экспертизы:
<p>Представлен документ с подтверждением соответствия на полиуретановые покрытия спортивных площадок.</p> <p>Представлены графики непрерывной инсоляции для помещений СОШ и прилегающей жилой застройки.</p> <p>Площадь процедурной увеличена до 13,39 м².</p> <p>Площадь эстрады при актовом зале составляет 32,5 м².</p> <p>Высота уровня планшета сцены над уровнем пола – 1,1 м.</p> <p>Площади раздевальных для мальчиков и девочек увеличены до 14,03 м² и 16,40 м² соответственно.</p> <p>На третьем этаже СОШ предусмотрен кабинет педагогов дополнительного образования площадью 20,39 м².</p> <p>Площади учебных помещений I ступени образования увеличены до нормативных требований.</p> <p>Внесено изменение в экспликацию помещений раздела «АР». Формулировка «помещение рекреации с коридором» заменено на вестибюль, площадью 135,5 м².</p> <p>Площади гардеробных I; II – III ступеней образования приняты из расчёта вместимости учащихся в 1 и 2 смены.</p> <p>Обеденный зал принят из расчёта – 150 посадочных мест.</p> <p>Количество умывальников принято – 9 шт.</p> <p>Увеличены площади учебных классов блока В.</p> <p>Санузлы для преподавателей предусмотрены с тамбурами.</p>	

<p>В текстовой части раздела «Архитектурные решения» представлены сведения по внутренней отделке помещений медицинского назначения.</p> <p>Указана средняя горизонтальная освещенность на территории СОШ во время пребывания детей.</p> <p>В помещении процедурного кабинета предусмотрена установка бесконтактного смесителя.</p> <p>Для обучающихся 5 – 11 классов оборудованы комнаты личной гигиены девочек площадью более 3,0 м, оснащенную унитазом, умывальной раковиной и биде.</p> <p>Температура горячей воды в системе водоснабжения принята плюс 65 гр. С.</p> <p>В учебных помещениях обозначены расстояния между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей); от учебной доски до первого ряда столов; между рядами столов; от учебной доски до последнего ряда столов; угол видимости учебной доски.</p>		
10.	Сведения о несоответствии проектной документации требованиям технических регламентов:	
Вывод о несоответствии	Ссылка на материалы	Ссылка на конкретное требование
<p>1. Ответ на замечание не принят:</p> <p>Техническое задание, технологическое задание не согласованы, не утверждены должным образом.</p> <p>ТЗ не определена вместимость (расчётное число обучающихся), из них число учащихся в 1 смену (с указанием классов) и 2 смену.</p> <p>Не определена наполняемость классов, форма проведения занятий в учебных классах (фронтальная, групповая, индивидуальная).</p>	Техническое задание. Технологическое задание № 1 от 24.06.2022 г.	П. 1 ч. 5 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ. Прил. № 1, утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 01.03.2018 г № 125/пр.
<p>2. Ответ на замечание не принят:</p> <p>В техническом задании не указан перечень</p>	Техническое задание.	П. 1 ч. 5 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ.

<p>документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ от 30.12.2009 г № 384-ФЗ.</p> <p>Техническое задание не согласовано, не утверждено должным образом.</p> <p>Корректировка раздела «Пояснительная записка» с ТЗ не загружена в базу.</p>		<p>Ч. 2 ст. 5; ч .7 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».</p> <p>П. п «б» п. 10; п. 11 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.</p>
<p>3. Ответ на замечание не принят:</p> <p>Кабинеты домоводства, кулинарии, мастерские трудового обучения расположены в существующем одноэтажном здании на территории школы. Проектной документацией не предусмотрен теплый переход между реконструируемым и существующим зданием СОШ.</p>	<p>01343000975200001-ПЗУ. ГЧ, л. 2.</p>	<p>П. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.</p>
<p>4. Ответ на замечание не принят:</p> <p>Количество мест в обеденном зале столовой не отвечает установленным требованиям. Необходимо установить конкретное количество п.м. в обеденном зале (? В ТХЗ не менее 150 мест, значит можно более 150).</p>	<p>П. 16 технологического задания № 1 от 24.06.2022 г.</p>	<p>П. 3.4.3 СП 2.4.3648-20.</p>

ТХЗ не согласовано, не утверждено должным образом.		
5. Ответ на замечание не принят: В технологическом задании не указан состав и площади: производственных помещений столовой; медицинских помещений; состав и площадь помещений библиотеки; помещений административного назначения; тип и размеры спортивного зала; состав и площади помещений при актовом зале.	Технологическое задание № 1 от 24.06.2022 г.	П. 4.6; п. 7.2.10.1; п. 7.2.11.4; п. 7.2.13.1 СП 251.1325800.2016. П. 5.15; п. 5.16; п.5.30 СП 118.13330.2012.
7. Ответ на замечание не принят: На территории школы установлено превышение ПДУ эквивалентных уровней звука, дБА в дневной период времени в р. т. 1. Мероприятия по снижению шума на территории в период эксплуатации СОШ не разработаны.	Протокол испытаний № 23045 от 17.12.21, выданный ИЛ «АЛЬФАЛАБ» ООО «Сибирский стандарт». Экспертное заключение ООО «Орган инспекции №1» от 13.10.2022 г № 1.2.467.	П. 14; п. 17 табл. 5.35 СанПиН 1.2.3685-21. П. 66 СанПиН 2.1.3684-21
8. Ответ на замечание не принят: Не представлены сведения о месте ближайшего размещения ПРТО и ЗОЗ (зонах ограничения застройки). В указанном письме отсутствуют сведения о наличии (отсутствии) зон ограничений застройки (ЗОЗ) ПРТО.	Приложение Т 01343000975200001-ИЭИ.	П. 66 СанПиН 2.1.3684-21. П. 3.16 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. П. 3.3 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

<p>9. Ответ на замечание не принят: Необходимо уточнить подзоны ПАТ аэродрома гражданской авиации г. Иркутска, в границах которых размещается объект.</p>	<p>01343000975200001-ИЭИ, л. 293. Письмо администрации г. Иркутска от 19.11.2021 г № 405-71-д-10560/21.</p>	<p>П. 1 ч. 5 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ. П 5_4 ст. 47 Воздушного кодекса РФ. П. 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322.</p>
<p>10. Ответ на замечание не принят: В п. 5 ГПЗУ № 38-3-03-00-2021-0438 от 10.12.21 г и письме администрации г. Иркутска от 19.11.2021 г № 405-71-д-10560/21, представлены сведения, что земельный участок расположен в границах 3,6,7 подзон приаэродромной территории (ПАТ) аэродрома гражданской авиации г. Иркутск. Необходимо обновить сведения о существующей ПАТ и подзонах аэропорта гражданской авиации г. Иркутска и внести корректировку в соответствующие разделы проектной документации.</p>	<p>П. 5 ГПЗУ № 38-3-03-00-2021-0438 от 10.12.21 г. Письмо администрации г. Иркутска от 19.11.2021 г № 405-71-д-10560/21. 01343000975200001-ПЗУ.ТЧ, л. 4.</p>	<p>П. 1 ч. 5 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ. П 5_4 ст. 47 Воздушного кодекса РФ. П. 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322. П. п. «м» п. 12 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.</p>
<p>11. Ответ на замечание не принят частично: Представлены сведения, что на территории СОШ</p>	<p>01343000975200001-ПЗУ.ТЧ, л.6. 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ, л. 2.</p>	<p>П. 2.2.5. СП 2.4.3648-20. П. п. «б» п. 10 Положения о составе разделов проектной</p>

<p>расположен металлический гараж.</p> <p>В ведомость жилых и общественных зданий и сооружений раздела ПЗУ внесены соответствующие изменения.</p> <p>Не представлены сведения, подтверждающие собственника данного сооружения.</p> <p>Откорректированный раздел «ПЗ» не загружен в базу.</p>		<p>документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.</p>
<p>12. Ответ на замечание не принят:</p> <p>В разделе «ПЗУ» необходимо указать нормативные документы, содержащиеся в Перечнях. Необходимо обосновать применение СП 31-115-2006. В Перечне № 687, СП 31-115-2006 не представлен.</p>	01343000975200001-ПЗУ.ТЧ.	<p>Ч. 2 ст. 5; ч. 1 и 7 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».</p>
<p>13. Ответ на замечание не принят:</p> <p>В текстовой части раздела ПЗУ и на ситуационном плане не обозначены границы зон с особыми условиями использования территорий, предусмотренные Земельным кодексом РФ.</p>	01343000975200001-ПЗУ.	<p>П. п. а_1; «п» п. 12 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.</p>
<p>14. Ответ на замечание не принят:</p> <p>Не выполнено озеленение деревьями и кустарниками по периметру участка.</p>	01343000975200001-ПЗУ.ГЧ, л. 8.	<p>П. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.</p>

<p>15. Ответ на замечание не принят: Не представлен расчёт озеленения участка в границах ограждения с указанием процента озеленения.</p>	<p>П. «Ж» 01343000975200001-ПЗУ.</p>	<p>П. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.</p>
<p>16. Ответ на замечание не принят: В проектной документации не указаны площади площадок зоны отдыха. ТЗ не определен состав и площади зоны отдыха.</p>	<p>Технологическое задание № 1. 01343000975200001-ПЗУ, ГЧ.</p>	<p>Ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». П. 3.4.1 СП 2.4.3648-20. П. 6.5; п. 6.7 СП 251.1325800.2016.</p>
<p>17. Ответ на замечание не принят: Комплекс площадок физкультурно-спортивной зоны, расположенный на территории школы, не отвечает требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.</p>	<p>01343000975200001-ПЗУ, ГЧ.</p>	<p>Ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». П. 3.4.1 СП 2.4.3648-20. П. 6.6; табл. 6.1 СП 251.1325800.2016.</p>
<p>18. Ответ на замечание не принят: Представленный объект спорта расположен за пределами пешеходной доступности.</p>	<p>П. 14 технологического задания № 1.</p>	<p>Ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». П. 1.3; 3.4.1 (абз.1) СП 2.4.3648-20. П. 6.3; п. 6.6 СП 251.1325800.2016.</p>

<p>20. Ответ на замечание не принят: Площадка ТКО расположена за границами землеотвода.</p>	<p>01343000975200001-ПЗУ.ГЧ, л. 3.</p>	<p>Ч. 1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ. П. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. СанПиН 2.1.3684-21 Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 г. № 1039.</p>
<p>21. Ответ на замечание не принят: Сведения по обустройству контейнерной ТКО, конструктивным решениям не представлены.</p>	<p>01343000975200001-ПЗУ.ГЧ, л. 3.</p>	<p>П. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. П. 3 СанПиН 2.1.3684-21. П. 7.5 СП 42.13330.2016. П. 3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.</p>
<p>22. Ответ на замечание не принят: Не обосновано размещение в подвале пом. 015; 016.</p>	<p>01343000975200001-АР. ГЧ, л. 6.</p>	<p>П. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.</p>
<p>27. Ответ на замечание не принят: Состав помещений пищеблока не отвечает нормативным требованиям.</p>	<p>01343000975200001-АР. ГЧ, л. 7.</p>	<p>П. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20.</p>
<p>31. Ответ на замечание не принят: Площади, ширина рекреаций в СОШ не отвечают сан. требованиям. Рекреация зального типа принимается из расчёта – 2</p>	<p>01343000975200001-АР. ГЧ, л. л. 7; 8,9.</p>	<p>Табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21. Табл. В.1 СП 251.1325800.2016.</p>

м ² /чел; рекреация коридорного типа – 0,6 м ² /чел. Ширина рекреаций при одностороннем расположении кабинетов – 4 м, при двухстороннем – 6,0 м ² .		
33. Ответ на замечание не принят: Площадь спортивного зала снижена.	01343000975200001- АР. ГЧ, л. 15. 01343000975200001- АР. ГЧ, л. 8.	П. 177; табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21. П. 7.2.9.2; табл. 7.4 СП 251.1325800.2016.
35. Ответ на замечание не принят: Планировочные решения раздевальных не отвечают установленным требованиям. В раздевальнях не предусмотрены туалетные.	01343000975200001- АР. ГЧ, л. 8.	П. 3.4.9 СП 2.4.3648-20. Р. 7.2.9.1 СП 251.1325800.2016. Р. 6.4.2; р.6.4.3; табл. 8 СП 332.1325800.2-17.
36. Ответ на замечание принят частично: Площадь тренерской увеличена до 20,96 м ² . При тренерской не предусмотрен санузел.	01343000975200001- АР. ГЧ, л. 8.	Р. 7.2.9.1; табл. 7.5 251.1325800.2016. Табл. 6 СП 332.1325800.2-17.
37. Ответ на замечание не принят: ТЗ не обоснован принятый состав и площадь библиотеки.	01343000975200001- АР. ГЧ, л. 8.	П. 7.2.10.4 – 7.2.10.6 СП 251.1325800.2016.
38. Замечание принято частично: Не обоснована площадь эстрады – 32,5 м ² . Размещение артистической с эстрадой – на разных уровнях.	01343000975200001- АР. ГЧ, л. 8.	Ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». П. п 7.2.6.8; 7.2.6.9 СП 251.1325800.2016.

<p>38.1. Вновь возникшее замечание: Расхождение в количестве п. м. в актовом зале в проектной документации и ТХЗ. Снижена площадь рекреации при актовом зале (пом. 223).</p>	<p>01343000975200001-АР. ГЧ, л. 8. Технологическое задание № 1.</p>	<p>Ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.</p>
<p>41. Ответ на замечание не принят: Снижены площади кабинетов информатики, из расчёта установленных р. м с ПК и мест с фронтальной формой обучения. При классах не предусмотрены лаборантские. Снижены площади учебных классов для занятий иностранными языками. Необходимо обосновать отсутствие кабинетов музыки и технологии в блоке начальных классов. Мастерскую по обработке тканей и технологии и кабинет кулинарии и домоводства следует размещать в отдельных помещениях.</p>	<p>01343000975200001-ТХ, ГЧ, л. 4.</p>	<p>П. 4.6; п. 7.2.3.5; табл. 7.2 СП 251.1325800.2016. Табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21. П. 32.1 Приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г № 286.</p>
<p>43. Ответ на замечание не принят: На территории СОШ расположено существующее здание мастерских, входящее в структуру образовательной организаций, подлежащей</p>		<p>Ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». П. п. 2.3.1; 3.4.17 СП 2.4.3648-20.</p>

лицензированию. Для обеспечения образовательной деятельности по ФГОС основного общего и/или среднего общего образования, необходимо предоставить сведения по составу, площади, оборудованию учебно-производственных помещений, расположенных в данном здании.		Табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.
44. Ответ на замечание принят частично: В учебных классах глубиной более 6,0 м не предусмотрены правосторонние подсветы. В графическую часть раздела «Архитектурные решения» не внесены корректировки.	01343000975200001-АР. ГЧ, л. л. 7; 8,9.	П. 2.8.2 СП 2.4.3648-20. П. 3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
45. Ответ на замечание не принят: Не представлены документы об оценке (подтверждении) соответствия применяемых строительных и отделочных материалов. Все пункты СП 2.4.3648-20 являются обязательными и требуют соблюдения.	01343000975200001-АР.	Ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». П. п 1.3; 2.5.1 СП 2.4.3648-20.
46. Ответ на замечание не принят: В представленных графиках не указана продолжительность инсоляции нормируемых	01343000975200001-ПЗУ.	Табл. 5.60 СанПиН 1.2.3685-21.

площадок, расположенных на территории СОШ.		
48. Ответ на замечание принят частично: Не представлены результаты расчётов КЕО в медицинских помещениях; помещениях библиотеки; помещениях столовой; рекреациях; лаборантских; спортивном зале; лестничных клетках; тамбурах; главных коридорах; вестибюле, гардеробных	01343000975200001-PP2.	Табл. 5.25 (2); табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21
49. Ответ на замечание не принят: Не представлены результаты расчётов проникающего шума в помещения СОШ.	01343000975200001-AP.	П. 3.4.9 СП 2.4.3648-20. Табл. 5.35 СанПиН 1.2.3685-21. П. 7.2.1.4; п. 11.8 СП 251.1325800.2016. П. 4.4; п. 4.6; р. 9 СП 51.13330.2011.
51. Ответ на замечание принят частично: Писсуары в санузлах мальчиков не разделены перегородками.	01343000975200001-AP. ГЧ, л. л. 7; 8.	П. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.
54. Ответ на замечание не принят: Равномерность освещённости в учебных помещениях не определена.	01343000975200001-ИОС1.	П. 140 СанПиН 1.2.3685-21.
55. Ответ на замечание не принят: Не указан спектр светового излучения светодиодных ламп в учебных помещениях. Не указана цветовая коррелированная	01343000975200001-ИОС1, ГЧ.	П. 2.8.5 СП 2.4.3648-20. П. 152; п. 162 СанПиН 1.2.3685-21.

температура источников света. Не указан индекс цветопередачи источников света.		
56. Ответ на замечание не принят частично: В проектной документации уровни искусственного освещения обозначены не во всех нормируемых помещениях.	01343000975200001-ИОС1, ГЧ, л. 13 – 15.	Табл. 5.25 (2); табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21. П. 3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
58. Ответ на замечание не принят: Высота установки умывальных раковин не соответствует требованиям.	П. п. «Г» 01343000975200001-ИОС3, ТЧ.	Ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.
60. Ответ на замечание не принят: Не предусмотрены сливные трапы, в помещениях, регламентируемые требованиями п .2.6.1 СП 2.1.3678-20.	01343000975200001-ИОС3.	Ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». П. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.
61. Ответ на замечание не принят: Не выполнено требование п. 18.12 СП 30.13330.2020, в части присоединения производственного оборудования и моечных ванн к канализационной	П. «Г» 01343000975200001-ИОС3, ТЧ.	П. 2.6.1 СП 2.4.3648-20. П. 18.12 СП 30.13330.2020. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г № 32.

сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. Приведена ссылка на СП 2.3.6.1079-01 – недействующий документ санитарного законодательства.		
62. Ответ на замечание принят: Отсутствуют сведения о том, что конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений СОШ в любое время года.	01343000975200001-ИОС4, ТЧ.	П. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.
63. Ответ на замечание не принят: Параметры микроклимата в помещениях СОШ представлены не полностью.	01343000975200001-ИОС4, ТЧ, л. 28.	П. 2.7.1 СП 2.4.3648-20. Табл. 5.34; табл. 5.2 СанПиН 1.2.3685-21.
64. Ответ на замечание не принят: Не представлен расчёт совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства.	01343000975200001-ИОС4.	П. 2.7.1 СП 2.4.3648-20. П. п. «д» п. 19 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. Методика расчёта, утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 26.10.2017 г № 1484/пр.
66. Ответ на замечание принят частично:	01343000975200001-ИОС7, ГЧ.	Табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.

Углы видимости учебных досок обозначены не во всех учебных помещениях.		
67. Ответ на замечание не принят: В спецификации оборудования не указаны размеры экранов электронных средств обучения.	01343000975200001-ИОС7, СО.	Табл. 6.3 СанПиН 1.2.3685-21.
68. Ответ на замечание не принят: Применяемые материалы, изделия, оборудование, указанные в спецификации, не согласованы с заказчиком.	Техническое задание.	П. 1 ч. 5 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. П. 21.1 Приказа № 125/пр. от 01.03.2018 г, утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
69. Провести оценку расстановки технологического оборудования в производственных помещениях столовой, оборудования в мастерских трудового обучения, кабинете кулинарии и домоводства; мебели и оборудования в раздевальных при спортзале возможно после представленной корректировки разделов ПД. В компьютерных классах не предусмотрены источники местного освещения.	01343000975200001-ИОС7.	Ч. 5 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21. П. 3.4.17; п.3.5.15 СП 2.4.3648-20

Дата: 21.03.2023 г.

эксперт проектов и смет
отдела экологической безопасности и
организации строительства

Золотаева О.В.

аттестат № М С-Э-26-2-7574 от 20.10.2016 г.

по направлению

«санитарно-эпидемиологическая безопасность».