

**АКТ**  
**ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО**  
**СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (УКРЫТИЯ), ИНВ. № 152-18**

г. Сарапул

« 07 » апреля 2022 г.

Комиссия в составе:

Алабушева А.В. - заместителя главного инженера по подготовке производства (председатель комиссии);

Чудиновских О.А. - начальника отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (заместитель председателя комиссии);

Сарина А.С. - главного бухгалтера;

Федорова А.Л. - главного энергетика - начальника энергомеханического отдела;

Шадрина М.Н. - начальника отдела капитального строительства;

Андриянова А.А. - начальника энергоремонтного цеха;

Полякова В.Н. - заместителя начальника отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности;

Шафеев И.А. - директор МКУ «СГЗ г. Сарапул»;

Коротков С.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС МКУ «СГЗ г. Сарапул», проверила содержание и использование защитного сооружения ГО, расположенного по адресу: г.Сарапул, ул.Калинина, д.3, строение 10 инв. № 152-18 и установила: защитное сооружение принято в эксплуатацию в 1987 году.

Защитное сооружение принято на ответственное хранение по договору о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны №29 от 18.03.2020г. и акту о фактическом состоянии защитного сооружения гражданской обороны и его готовности к приему укрываемых от 18.03.2020г. и используется для коллективной и индивидуальной защиты наибольшей рабочей смены в особый период.

1. Наличие необходимой документации, лица, ответственного за содержание защитного сооружения и группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (укрытие):

- необходимая документация защитного сооружения гражданской обороны (укрытие) имеется в наличии;
- лица ответственные за содержание защитного сооружения гражданской обороны (укрытия) и группа (звена) по обслуживанию укрытия назначены.

2. Состояние системы вентиляции: удовлетворительное.

3. Состояние системы энергоснабжения: удовлетворительное, требуется проведение текущего ремонта электрооборудования в фойе (93,2 кв.м.).

4. Состояние системы водоснабжения: удовлетворительное.

5. Состояние системы канализации: удовлетворительное.

6. Общее состояние защитного сооружения (конструкции, протечки, герметичность):

- общее состояние удовлетворительное;
- отверстия и проемы в ограждающих конструкциях отсутствуют;
- имеются протечки в период паводков;
- требуется выполнение ремонтно-строительных работ в фойе (93,2 кв.м.);
- требуется ремонт выходов из защитного сооружения;
- требуется приобретение насосов для откачки воды в паводковый период;
- требуется ремонт кровли на запасных выходах из защитного сооружения.

7. Замечания по содержанию и использованию: в связи с тем что в защитном сооружении с 2012г. по 2020г техническое обслуживание и ремонт ограждающих конструкций не проводилось, так как оно было в собственности ФГУП «Экран».

8. Выводы комиссии:

-защитное сооружение гражданской обороны (укрытие) «ограниченно готово к приему укрываемых»;

-составить план устранения недостатков на 2022г. выявленных в ходе проверки комиссии.

9. Предложения комиссии: выполнить работы по устранению недостатков выявленные в ходе проверки согласно плана ремонтно восстановительных работ в 2022г. защитного сооружения гражданской обороны (укрытия):

1. Фойе (93,2 кв.м.)- ремонтно-строительные работы.
2. Фойе (93,2 кв.м.)- ремонт электрооборудования.
3. Ремонт выходов из защитного сооружения.
4. Приобретение насосов для откачки воды в паводковый период.
5. Ремонт кровли на запасных выходах из защитного сооружения.

Председатель комиссии



А.В. Алабужев

Заместитель председателя комиссии

О.А. Чудиновских

Члены комиссии:

А.С. Сарин

А.Л. Федоров

М.Н. Шадрин

А.А. Андриянов

В.Н. Поляков

И.А. Шафеев

С.Г. Коротков

И.А. Шафеев

Копию акта получил:

Директор МКУ «СГЗ г. Сарапул»

